

Lot	Domaine	Intitulé	Mots clés	Description	Super viseur	Opérateurs			Support				
100	Logistique												
101	Logistique	Livraisons	Utilisateurs & Approv.	Livraisons aux utilisateurs des commandes de consommables, plaques, doses produits photo Réception des livraisons de nos fournisseurs, contrôle, rangement dans les armoires de stockages Nettoyage des boîtes noires		GK	100%			GFC	AB		
102	Logistique	Approv.	Vestiaires, zones	Support réception des livraisons de nos fournisseurs, contrôle, rangement dans les armoires de stockages Contrôle des stocks des armoires chimiques intermédiaires. Livraison interne des produits chimiques Approvisionnement des consommables dans les zones et sas (gants, masques, papier salle blanche, films sols antistatique, papier SB, feutres, scotch, isopropanol, acétone, etc..... Vestiaires CMi BM-1, BM+1, E-beam, FIB : combi / SNDI Sécurité : Tests des gants chimiques		GK	100%			GFC	AB		
200	Configuration, Préparation et Approvisionnement machines												
201	Configuration	Photo Litho	Coater - Developer	07h30-08h30 : Contrôle et configuration des machines. Selon check list de service 16h00-16h30 : Contrôle des niveaux. Waste et medias on line selon liste de service	GAR calendrier	JD	33%	GM	33%	GAR			66%
202	Nettoyage	Photo Litho	Pièces machines	Nettoyages des pièces coater - développer RiteTrack, EVG150, LSM-250, Sawatec (dans la semaine) PM ACS200, EVG150, RiteTrack, Hamatech (vendredi ap-m), LSM-200 (selon calendrier des configurations conditionnelles)	GM Coordinat.	GM							0%
203	Configuration	Photo Litho	SB6	Installation et réglages des outils (selon calendrier des configurations conditionnelles)		JD	50%	GM	50%	GAR			
210	Configuration	PVD	Cibles, sources, Qz	EVA 600 : Recharge des creusets + changement de quartz (10h00, 15h00) BAS 450 : Remplacement de cibles + remplissage Dewar azote liquide (10h00, 15h00) SPIDER 600 : Remplacement des cibles (15h00) LAB 600 H : Recharge des creusets + changement de quartz + changement de configuration (7h30, 10h00, 15h00) + petits nettoyages DP 650 : Remplacement des cibles (matin Lu, Me, Ve) EVA 760 : Recharge des creusets + changement de quartz + petits nettoyages	GFC calendrier	GFC	100%			MM	PAM	VC	
300	Services												
301	Service CMi	RCA	Liste	Etablir la liste RCA + Préparer les lots		DB	100%			RJ	JP		
302	Service CMi	RCA	Nettoyage	Service RCA		DB	GK	100%		GFC	DB		
303	Service CMi	Centrotherm	Runs	Lancement des runs Centrotherm			DB	100%		RJ	JP	GFC	
310	Service CMi	Parylène	Runs	Service CMi - dépôt de parylène, matin 1h, après-midi nettoyage 1h			MM		CH				0%